

附件

唐山市迁西县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-----------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-261	2019/3/30	唐山市	迁西县	东荒峪镇	迁西县华东矿业有限公司	唐山市迁西县碾唐线员庄村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 有一台 0.5 蒸吨以下立式常压燃煤锅炉未拆除；2. 生产装置未密封，有大量物料露天堆放，未进行苫盖。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-262	2019/3/23	唐山市	迁西县	东荒峪镇	迁西县东荒峪松棚子铁选厂	唐山市迁西县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HB-20-263	2019/3/26	唐山市	迁西县	东荒峪镇	下川村石子加工厂	唐山市迁西县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在露天进行粉碎作业，破碎粉尘无组织排放，无正规厂房，仅为临时破碎机械生产，到达破碎地点时遇到大车装石料通过。离开时遇到自称本村李姓村民男子。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-264	2019/3/30	唐山市	迁西县	东荒峪镇	迁西县东荒峪镇员海永铁选厂	唐山市迁西县碾唐线	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业属于磁选铁精矿粉行业，现场检查时，有大量物料露天堆放，未采取苫盖，洒水等防尘抑尘措施，扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HB-20-265	2019/3/22	唐山市	迁西县	滦阳镇	迁西县鼎鑫精密铸造有限公司	唐山市迁西县 S355(京建线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产，属于精密铸造加工类企业，厂区工人现场正在进行露天切割废旧汽车，焚烧垃圾，废物料厂区露天堆放。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-266	2019/3/29	唐山市	迁西县	/	河北津西钢铁集团特钢有限公司	唐山市迁西县冶金工业路	治污设施不正常运行	现场检查时该公司处生产状态，10条白石灰窑生产线处停产状态。公司办理了排污许可证，证书编号：91130000721610976L002P。厂区内物料未发现露天堆放的情形，物料均皮带运输，皮带廊道进行了封闭。厂区配备了洒水车、吸尘车和雾炮。1-3 烧结机机头装有：双室四电场静电除尘、半干法脱硫、布袋除尘器、SCR 脱硝，机尾：布袋除尘器。1#2#550 立方米高炉出铁场和矿槽系统均装有布袋除尘器。高炉煤气经重力除尘和布袋除尘。10 条白石灰窑生产线共用：窑顶装有布袋除尘器+湿法脱硫、产品卸料装有布袋除尘器、配料系统装有布袋除尘器。9MW、1 号 18MW、2 号 18MW、50MW 共有四台发电机组，装有脉冲等离子体一体化烟气治理设施进行脱硫脱硝除尘。9MW 机组已停运，其他三台机组在运行；2 台 18MW 机组配套 80t/h 燃气锅炉，烟气经处理后通过 60 米烟囱排放；1 台 50MW 机组配套 175t/h 燃气锅炉，烟气经处理后通过 80 米烟囱排放。存在问题：1. 自备电厂在线监控设施已安装，但尚未与生态环境部门联网并上传数据，属未列入监管高架源；2. 白石灰窑排口在线监控设施现场有运维人员，但无法打开工控机中的量程设置进行查看；现场通二氧化硫 50mg/m ³ 标气，分析仪中最终显示值为 42.54mg/m ³ ；通二氧化硫 100mg/m ³ 标气，分析仪中最终显示值为 76.74mg/m ³ ；两次通标气显示值均超过误差范围，且分析仪中显示的数值均不能上传至工控机，工控机始终显示为通标气前的状态的。（备注：照片中两次通入 50mg/m ³ 标气和 100mg/m ³ 标气，标定浓度未改为 50mg/m ³ 和 100mg/m ³ ，而是写成了 30mg/m ³ ，以此让标定更具真实性）	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-267	2019/3/25	唐山市	迁西县	洒河桥镇	迁西县满兴矿业有限公司	唐山市迁西县	未 按 要 求 严 格 落 实 应急预案	现场检查时，该企业时正在生产，该企业属于磁选铁精粉行业，厂房内有灯光，在厂门外传出机器隆隆声，进车间检查时，机器设备随即停运，检查人员用手触摸机器设备，机器设备上尚还有余热，球磨等车间有工人在场，现场已拍照取证。	责令整改，依法查处。	2019/4/28