

附件

唐山市唐山海港经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-286	2019/3/24	唐山市	唐山海港经济开发区	王滩镇	省道 S364 路南乐亭县境内秸秆焚烧点	唐山市唐山海港经济开发区王滩镇 S364	秸秆焚烧	现场检查时，路经省道 S364 发现唐山海港经济开发区王滩镇境内 S364 路南，罗家湾与李家铺村附近有多处秸秆焚烧。过火面积 500 平。现场有纵火村民一人，发现督查人员后逃离现场。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-287	2019/3/24	唐山市	唐山海港经济开发区	王滩镇	乐亭县省道 S364 路北秸秆焚烧点	唐山市唐山海港经济开发区王滩镇	秸秆焚烧	现场检查时，路经省道 S364 发现唐山海港经济开发区王滩镇境内多处秸秆焚烧，着火点五处。现场浓烟较大，过火面积约 3000 平。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
HB-20-288	2019/3/24	唐山市	海港经济开发区	/	唐山浩森木业有限公司	唐山市乐亭县兴业大街	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。该企业为木料加工企业，主要涉气工艺为木料切割、打磨、喷漆。配套有水浴除尘、布袋除尘和封闭喷漆房间，喷漆房间安装有 VOCs 水洗处理设施。检查发现：正在生产的木料打磨工艺环节所配套的水浴除尘设施正在维护，无法投入使用，喷漆房亦使用 VOCs 水法工艺处理，根据督查手册，VOCs 水洗法工艺属于低效治理工艺，烘干房未设置挥发性有机物收集处理装置，异味较重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-289	2019/3/25	唐山市	唐山市 海港经济 开发区	/	唐山东升 骨质瓷有 限公司	唐山市乐 亭县海华 路	未 按 要 求 严 格 落 实 应 急 预 案	现场检查时，该企业正在生产。据企业负责人介绍该企业共四条隧道窑生产线，目前一条运行。查询企业生产台账，3月3日至17日，23-25日共生产18天。根据唐山市《3月份大气污染防治强化管控措施实施方案》要求，该企业被评为B级陶瓷企业，应停产。该企业未按照唐山市要求停产。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
HB-20-290	2019/3/25	唐山市	唐山市 海港经济 开发区	王滩镇	唐山中厚 板材北侧 500米铁 路沿线西 侧200米 大型铁矿 粉堆场	唐山市乐 亭县 S64(唐港 高速)	物 料 堆 场 未 落 实 扬 尘 治 理 措 施	现场检查时，该堆场正在生产，存在问题：1. 该处堆场有大面积矿粉堆积，没有任何防护措施，无苫盖，无围挡扬尘特别严重；2. 路面未进行硬化，车辆经过产生巨大扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28