

附件

咸阳市秦都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-20-115	2019/3/19	咸阳市	秦都区	陈杨街道	陕西西大 华特科技 实业有限 公司	咸阳市秦 都区光明 路	治污设施 不正常运 行	该公司现场在生产，存在问题：1. 制剂车间袋装工段粉尘吸收设施机械已损坏，无法正常运行，造成粉尘无组织向大气排放；2. 制剂车间瓶装工段废气处理设施从 2015 底安装至今，活性炭至今未更换；3. 热风循环烘箱（噻霉酮原件）烘干废气未安装废气处理设施，烘干废气直排外环境。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX(陕西)-20-116	2019/3/30	咸阳市	秦都区	马泉街道	咸阳科信 源新材料 有限公司	咸阳市秦 都区茂陵 东街	治污设施 不正常运 行	该公司主要从事钢筋桁架楼承板生产基地建设项目的生产，现场检查时正在生产，钢筋桁架焊接工段未使用焊接烟尘净化器，焊接过程中产生的焊接烟尘无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX(陕西)-20-117	2019/3/30	咸阳市	秦都区	马泉街道	陕西恒泰 铁建桥梁 设备有限 公司	咸阳市秦 都区茂陵 东街	治污设施 不正常运 行	该公司主要从事年产 3000 件钢结构零件加工项目，现场检查时喷漆工段未生产，机加工焊接工段正在生产，但未按要求使用移动式焊接烟尘净化器，焊接过程中产生的焊接烟尘无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-20-118	2019/3/30	咸阳市	秦都区	马泉街道	陕西品建筑装饰工程有限公司	秦都区马泉街道陇海铁路茂陵站以南咸兴大道以北	未落实VOCs整治要求	该公司现场正在从事外墙装饰材料的生产，现场检查时工人将胶（据公司负责人介绍两种苯丙乳液混合）直接刷在泡沫的背面进行压制，无任何废气处理设施。该公司未能提供任何环保审批手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
SX(陕西)-20-119	2019/3/30	咸阳市	秦都区	马泉街道	陕西艺鸿涂料有限公司	秦都区马泉街道陇海铁路茂陵站以南咸兴大道以北	工业粉尘无组织排放	该公司租赁陕西威斯特动力机械有限公司厂房，从事年产 3 万吨建筑涂料生产项目。现场检查时内外墙乳胶漆未生产，外墙真石漆在生产。外墙真石漆的粉剂投料口集气罩收集管网已脱落，粉尘不能有效收集，现场粉尘无组织外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-20-120	2019/3/26	咸阳市	秦都区	马泉街道	陕西核昌机电装备有限公司	咸阳市秦都区玉泉西路	未落实VOCs整治要求	该公司主要从事钻机、环保清扫车的机械加工，现场检查时正在生产，装备事业部车间工人正在车间内对汽车部件进行补漆，未在喷漆房内作业，补漆废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
SX(陕西)-20-121	2019/3/26	咸阳市	秦都区	马泉街道	中铁一局集团第四工程有限公司	咸阳市秦都区玉泉西路	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在问题：1. 车间焊接废气设施未使用，焊接废气无组织直排外排；2. 喷漆废气经水旋式除漆雾系统+活性炭吸附处理后外排，现场检查时，废气处理设施比较陈旧，水箱的水位未达到废气处理设施的液位，废气外排口工段破损，部分废气从破损处外排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX(陕西)-20-122	2019/3/28	咸阳市	秦都区	马庄街道	106 县道以东小秩村露天焚烧点	咸阳市秦都区 X106	焚烧垃圾或树叶	现场检查马庄街办小秩村田地内存在大面积焚烧杂草，同时周边还存在前期焚烧迹象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28