

附件

咸阳市武功县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-20-125	2019/3/20	咸阳市	武功县	/	陕西天佑成纸业有限责任公司	咸阳市武功县后稷东路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。查阅该公司包装油墨日领用记表，该公司2019年3月4日至10日有油墨领用，证明该公司未落实重污染天气应急措施。该公司三台印刷机，只有一台连接UV光氧+活性炭处理设施，未完成深度治理。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX(陕西)-20-126	2019/3/20	咸阳市	武功县	普集街道	武功县中达彩塑包装有限公司	咸阳市武功县人民路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业造粒工序正在生产，未安装污染治理设施，废气未经处理通过排气扇直接排放至外环境，拉丝工序已安装UV光氧+活性炭治理设施，各车间排气扇较多，粉碎和投料口无收集措施，环评中提到排气扇不符合大气排放标准，污染物治理设施未监测，未验收。在该厂区南侧发现一土窑，露天燃烧滤网，废气无组织排放至外环境。该企业未完成深度治理，行业类别模糊不清。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-20-127	2019/3/19	咸阳市	武功县	普集街道	武功县武俊犇新型环保有限公司	咸阳市武功县普集街道办闫家村	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，该企业正在生产。原厂名为武功县闫家机砖厂，现厂名更改为武功县武俊犇新型环保有限公司，原址未变。该企业于2019年3月16日开始进行生产。在线数据未联网，在线监测设备未验收；2018年8月份安装在线监控设备，现场检查时在线数据SO ₂ 为386.83mg/m ³ ，NO _x 为305.41mg/m ³ ，该厂使用双碱法脱硫，现场pH测量仪显示为5-6，试纸测试碱液池pH值为4，脱硫塔下方维护门有废气侧漏。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2019/4/28
SX(陕西)-20-128	2019/3/19	咸阳市	武功县	普集街道	武功县香尧新型建材有限公司	咸阳市武功县普集街社区香尧村	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，该企业正在生产。于2019年3月16日开始恢复生产。在线数据未联网，未验收。在线数据检查时SO ₂ 为834.60mg/m ³ ，NO _x 数据为1376.40mg/m ³ 。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2019/4/28