

附件

衡水市桃城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-359	2019/4/10	衡水市	桃城区	河沿镇	衡水禹力工程橡胶有限公司	河北省衡水市桃城区	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：硫化机工序作业时收集集气罩未开启，有废气外溢。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HB-21-360	2019/4/8	衡水市	桃城区	河沿镇	衡水三源橡胶化工有限公司	河北省衡水市桃城区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 硫化工序在继模、压胶时集气罩未能完全收集，大量废气外溢；2. 车间内、外刺鼻橡胶气味严重；3. 南、北车间光氧催化装置的部分光催化灯管损坏。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-361	2019/4/14	衡水市	桃城区		衡水正大 建筑工程 有限公司	河北省衡水 市桃城区 S040(京衡 北大街)	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：干混砂浆工程车作业时大量粉尘外溢，未采取抑尘措施，砂浆仓管道破损，粉尘弥漫。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
HB-21-362	2019/4/5	衡水市	桃城区		人民西路 绿化工程 工地	河北省衡水 市桃城区	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 土石方施工作业时，没有采取有效防尘抑尘措施，现场扬尘污染较重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
HB-21-363	2019/4/4	衡水市	桃城区	赵圈镇	河北美利 达股份有 限公司	河北省衡水 市桃城区 S231	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该厂消防通道施工项目、消防应急池施工项目在施工过程中机械作业时未采取防尘降尘措施，有土堆露天堆放未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-364	2019/4/7	衡水市	桃城区	邓家镇	衡水磊一路桥工程材料有限公司	河北省衡水市桃城区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：工人焊接作业时，未使用焊烟净化器装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HB-21-365	2019/4/5	衡水市	桃城区	赵家圈镇	衡水市益丰环保建材有限公司	河北省衡水市桃城区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 破碎工艺为露天敞开式生产，物料输送带未采取密闭等防尘措施；2. 水泥储料仓生产时顶部粉尘大量外溢。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-366	2019/4/3	衡水市	桃城区	赵家圈镇	衡水五环特种橡胶有限责任公司	河北省衡水市桃城区	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 拌料工序收集装置管道口负压不足，废气难以有效收集；2. 塑料炼胶工序混料过程中升温产生大量挥发性废气（恶臭废气）未按重污染天气应急响应操作方案要求，对该空间进行二次封闭（现为半敞开式），且废气收集口设计不合理不能完全有效收集；3. 车间内、外异味明显。	调查核实，依法查处。	2019/5/15
HB-21-367	2019/4/8	衡水市	桃城区		天能电池门口沙料堆	河北省衡水市桃城区S231	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，位于于人民西路支家村路边，天能电池门面店旁沙料堆场露天堆放，未采取防尘网苫盖，未建围挡。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HB-21-368	2019/4/5	衡水市	桃城区	赵圈镇	衡水衡兴建材有限公司	河北省衡水市桃城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 部分原料露天堆放未进行覆盖，未采取防尘抑尘措施；2. 库（料）房呈半敞开式，未配置喷淋装和其他防尘抑尘措施，门前路面积尘较多，铲车作业时易产生大量扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

