

附件

## 晋城市阳城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-339	4月19日	晋城市	阳城县		山西大科贸易有限公司(煤矸石储存场)	山西省晋城市阳城县八芹线	其他涉气环境问题	现场检查时,山西大科贸易有限公司(煤矸石储存场)位于该公司东侧,煤矸石场已停运,但检查发现该煤矸石场有自燃现象。	调查核实,依法查处。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-340	4月25日	晋城市	阳城县		山西金象煤化工有限责任公司	山西省晋城市阳城县	其他涉气环境问题	<p>经现场检查，企业年产18万吨合成氨30万吨尿素，20台直径2.65m常压固定床连续富氧化气炉，2台55t混燃炉，2台35t循环流化床锅。主要问题如下：</p> <p>1. VOCs收集处置设施洗涤塔和风机擅自停用；2. 3#三废混燃炉附近发现两处刺鼻氨气气味，泄漏源为合成氨的驰放气水封处，炉附近地面有部分积灰；三废混燃锅炉原脱硫设施停用，采用低效简易的方法脱硫，现场未检测出SO<sub>2</sub>，CO为850mg/m<sup>3</sup>，燃烧不完全。</p>	调查核实，依法查处。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-341	4月25日	晋城市	阳城县		山西兰花 科技创业 股份有限公司田悦 化肥分公 司	山西省晋城 市阳城县 S332(陵沁 线)	其他涉气环境 问题	经现场检查发现，该企业正在生产，主要问题如下：燃煤锅炉脱硫设施停用。减排期间要求“氧化钙-氢氧化钠”双碱法脱硫，企业考虑控制烟尘指标稳定达标，未经当地环保部门批准，2018年9月份停用炉外脱硫设施，改为炉内加钙工艺，同时企业未建设氧化风机设施。采用煤气发生炉的洗涤废水（含有低浓度的氨水）来进行脱硫，现场检查pH为7~8，无脱硫副产物产生。对照工作手册要求，属于低效率简易脱硫工艺，部分亚硫酸盐排入到环境空气中。	调查核实，依法查处。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-342	4月20日	晋城市	阳城县		山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	山西省晋城市阳城县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该煤矿正在生产，存在问题：1. 环评未批复堆煤场，该企业自行建设堆煤场，且堆煤场内原煤未完全覆盖；2. 堆煤场内出入口道路未完全硬化，沿线未配套建设喷淋等抑尘设施，容易引起扬尘污染；3. 煤矸石场未按环评要求进行建设和管理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX-22-343	4月20日	晋城市	阳城县		山西煤炭运销集团阳城四候煤业有限公司	山西省晋城市阳城县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 未按环评要求将煤储存于筒仓，部分煤堆放于场区内，未完全苫盖；2. 未按环评及批复要求建设和管理矸石场。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日