

附件

吕梁汾阳市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-465	4 月 17 日	吕梁市	汾阳市		邢台市政建设集团 股份有限公司	山西省吕梁市汾阳市汾介线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司国道 307 线汾阳过境改线工程制梁场项目正常生产，存在问题：1. 大量物料（砂石）露天堆放，未采取任何防扬尘措施；2. 生产区道路积尘严重；3. 出入口未安装汽车冲洗台。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-466	4 月 17 日	吕梁市	汾阳市		汾介线燃煤堆场	山西省吕梁市汾阳市汾介线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该堆场堆有原煤、煤泥和煤矸石等物料，未采取任何防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日
SX-22-467	4 月 19 日	吕梁市	汾阳市		石家庄村村东物料堆场	山西省吕梁市汾阳市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该堆场堆有两处砂石料约五千方左右，未覆盖未采取防扬尘措施；物料堆场周边未洒水，过往车辆扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-468	4 月 21 日	吕梁市	汾阳市		山西宏立 石电气有 限责任公 司	山西省吕梁 市汾阳市东 关庆达钢结 构 5 号	工业粉尘无组 织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题： 该企业有生产迹象，厂地面有积尘，喷 塑车间有大量粉尘，无除尘设施，粉尘 无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	5 月 30 日