

附件

吕梁市离石区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-483	4 月 20 日	吕梁市	离石区		山西大土河焦化有 限责任公 司(热电二 厂)	山西省吕梁 市离石区	其他涉气环境 问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题:在线监控室，NO，SO2 标气过期，量 程不符合规范要求。	调查核实，依法查处。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-484	4 月 19 日	吕梁市	离石区		吕梁市离石凌云诚信石料厂	山西省吕梁市离石区 G307(歧银线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：现场扬尘较大，砂石料装车点未封闭，没有收集除尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日
SX-22-485	4 月 23 日	吕梁市	离石区		吕梁市离石区鑫浩陶瓷粘土矿厂	山西省吕梁市离石区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：传输带未完全封闭，厂区路面未硬化，扬尘污染较严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-486	4 月 16 日	吕梁市	离石区		G20(青银高速)秸秆焚烧点	山西省吕梁市离石区 G20(青银高速)	秸秆焚烧	现场检查发现，离石区 G20(青银高速)上据高速公路定点坐标向北大约 400 处，秸秆焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5 月 30 日
SX-22-487	4 月 23 日	吕梁市	离石区		吕梁大道辅路秸秆焚烧点	山西省吕梁市离石区吕梁大道辅路	秸秆焚烧	吕梁大道辅路边农民大面积焚烧秸秆，附近有其他焚烧痕迹大概 100 平米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5 月 30 日
SX-22-488	4 月 19 日	吕梁市	离石区		吴风电项目临时搅拌站	山西省吕梁市离石区吴城镇 012 乡道近凌云诚信石料厂	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该搅拌站正在生产，存在问题：物料无苫盖，传输及搅拌设施无除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-489	4 月 23 日	吕梁市	离石区		山西东江煤业集团有限公司	山西省吕梁市离石区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，有 2 台 10 蒸吨燃煤锅炉，存在问题：1. 运输廊道封闭不严，存在窗户敞开等现象；2. 煤矸石场覆耕没有湿法作业，路面扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日