

附件

吕梁市柳林县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-491	4 月 17 日	吕梁市	柳林县		山西天邦 房地产开发有 限公司工地	山西省吕梁 市柳林县贺 昌大街	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工，存在 问题：1. 大面积黄土裸露未覆盖；2. 现场 有一台筛沙机，无任何抑尘设施；3. 车辆 冲洗台无法正常使用。	进一步调查核实，依据《大 气污染防治法》第一百 一十五条处罚，严格落实“六 个百分之百”要求，加强 工地扬尘控制。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-492	4 月 21 日	吕梁市	柳林县		柳林昌颖 商砼搅拌 站隔壁工 地	山西省吕梁 市柳林县	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查，该建筑工地正在施工，存在 问题：1. 工地内有物料和大量黄土未覆 盖；2. 现场两台台式搅拌机正在搅拌作 业，无任何抑尘设施，易引起扬尘。	进一步调查核实，依据《大 气污染防治法》第一百 一十五条处罚，严格落实“六 个百分之百”要求，加强 工地扬尘控制。	5 月 30 日
SX-22-493	4 月 15 日	吕梁市	柳林县		山西柳林 电力有限 责任公司	山西省吕梁 市柳林县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产，存在问 题：场内运输粉煤灰道路未硬化（长度 约 5 公里）易引起扬尘，粉煤灰填埋处 无任何抑尘措施，易引起扬尘，道路两 边浮沉较厚（5 公分左右），现场拉运 粉煤灰黄土车辆未覆盖，沿途抛洒，土 方作业区无抑尘设施，扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、淋、苦 盖等综合措施。对企事业 单位违法行为的，依据《大 气污染防治法》第一百 一十七条，立案处罚。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-494	4月17日	吕梁市	柳林县		庙湾客运 站内无名 堆场	山西省吕梁 市柳林县 G307	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 现场大量物料未覆盖，厂内道路未硬化，道路扬尘较大，扬尘大；2. 厂内有一台筛沙机，未落实防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-495	4 月 17 日	吕梁市	柳林县		保定砂厂	山西省吕梁市柳林县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该厂内堆放大量沙土、石子，未采取任何防尘措施，厂区场地、路面均未硬化，积尘严重，扬尘大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日