

附件

长治市上党区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-259	4月22日	长治市	上党区	南环西街	山西惠丰特种汽车有限公司	中国山西省长治市长治县鼎胜路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该企业车间内多处焊接作业，配套建设的焊烟净化器未使用，产生的焊烟废气直接排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5月30日
SX-22-260	4月22日	长治市	上党区	南环西街	山西长治维特衡器有限公司 长治县分公司	中国山西省长治市长治县南环西街辅路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该企业车间内多处焊接作业，配套建设的焊烟净化器未使用，产生的焊烟废气直接排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-261	4 月 25 日	长治市	上党区	苏店镇	长治县宏申洗煤有限公司	长治市上党区苏店镇	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产，发现问题：1. 物料粉碎工序正在生产，但配套的布袋除尘器未使用；2. 物料出料口正在出粉尘料，但未按环评要求落实扬尘抑尘措施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5 月 30 日
SX-22-262	2019-04-28	长治市	上党区	-	渣土运输车（晋 D28306）	山西省长治市长治县南沙线	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现长治县西池乡坟上村文化活动中心北侧南沙线有渣土车运输物料。渣土车未苫盖，易产生扬尘，车牌号晋 D28306。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	5 月 30 日
SX-22-263	4 月 17 日	长治市	上党区	-	任家庄村秸秆焚烧点	长治市长治县 G207(锡海线)	秸秆焚烧	现场检查时，发现任家庄村口北侧大地有露天秸秆焚烧，有大量浓烟产生。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5 月 30 日
SX-22-264	4 月 17 日	长治市	上党区	-	玉通机械西南侧秸秆焚烧点	长治市长治县 G207(锡海线)	秸秆焚烧	现场核查时，发现玉通机械西南侧地里有秸秆焚烧，有浓烟产生。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-265	4月20日	长治市	上党区	-	岭上村秸秆焚烧点	长治市城区城西路22号	秸秆焚烧	现场检查时，发现207国道岭上村段东侧有大面积露天秸秆焚烧，伴有浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5月30日
SX-22-266	4月24日	长治市	上党区	-	岭上村日兴红饭店东侧秸秆焚烧点	长治市长治县	秸秆焚烧	现场检查时，发现长治县郝家庄乡岭上村日兴红饭店东侧约100米左右有秸秆焚烧，产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5月30日
SX-22-267	2019-04-27	长治市	上党区	八义镇	八义镇西八村段秸秆焚烧点	长治市上党区八义镇西八村	秸秆焚烧	现场检查时，发现上党区八义镇685县道西侧，西八村西南方向约350米存在秸秆焚烧现象，产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5月30日
SX-22-268	2019-04-27	长治市	上党区	八义镇	八义镇官道村秸秆焚烧点	长治市上党区八义镇	秸秆焚烧	现场检查时，发现位于上党区八义镇官道村长治县育青种植有限公司露天焚烧秸秆，产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-269	4月25日	长治市	上党区	苏店镇西申家庄村	长治县宏申洗煤有限公司	长治县苏店镇西申家庄村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产，存在问题：该企业车辆装载登记表显示1.8-1.15重污染天气红色预警期间有大量运输车辆出入记录，未按要求严格落实企业“一厂一策”应急预案。	责令整改，依法查处。	5月30日
SX-22-270	4月24日	长治市	上党区	上党区苏店镇	山西日盛达太阳能科技有限公司	长治县科工贸工业园区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产，发现问题：在重污染天气红色预警1月8日-15日期间，有大量运输车辆出入记录，未落实本企业制定的重污染天气红色预警“一厂一策”实施方案以及预警清单停止运输的要求。	责令整改，依法查处。	5月30日
SX-22-271	4月24日	长治市	上党区	苏家店镇西申家庄村	山西潞安集团司马煤业有限公司	长治市长治县壶高线	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产，发现问题：重污染天气红色预警1月8-15日期间，企业有大量出入车辆记录，说明企业未按要求严格落实重污染天气“一厂一策”应急预案。	责令整改，依法查处。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-272	4月24日	长治市	上党区	长治市上党区苏家店镇东申家庄村	山西长治顺发洗煤有限公司	长治市上党区苏家店镇东申家庄村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业未生产，存在问题：企业1月、2月、3月重污染天气红色、橙色预警期间，电费、运输车费均无减少，说明仍在正常生产和运输，未响应长治市重污染天气“一厂一策”文件要求。	责令整改，依法查处。	5月30日
SX-22-273	4月17日	长治市	上党区	-	山西成功煤炭经销有限公司小宋任家庄煤炭集运站	长治市长治县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：燃煤堆场约800平方米未苫盖，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-274	4月24日	长治市	上党区	-	太行山农产品物流园区南50米处散土堆	长治市长治县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现G207国道长治市上党区段，太行山农产品物流园区南50米处，有大面积散土堆未苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日