

附件

临汾经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201901-194	5月17日	临汾市	临汾经济技术开发区	/	临汾海兰实业有限公司	临汾市尧都区西大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产。存在问题：车间废气处理设施建设不规范，集气罩建设位置无法有效收集废气，光氧催化设备放置在屋顶无法检查使用情况：。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	6月15日
SX-201901-195	5月17日	临汾市	临汾经济技术开发区	/	临汾市锦瑞源汽车维修有限公司	临汾市尧都区西大街公安局西侧院内	排污口不规范	现场检查时，该单位正在生产。存在问题：喷漆房废气排放筒高度不足 15 米，不符合设置要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	6月15日