

附件

临汾市吉县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|----|------------|-----------------------|----------|------------------|---|---|-----------|
| SX-201906-069 | 2019-07-27 | 临汾市 | 吉县 | 吉昌镇 | 临汾市吉县吉昌镇吉州新城招待所旁边建筑工地 | 临汾市吉县新华街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建筑工地正在施工，存在问题：1.施工现场主要道路未硬化；2.进出口未配套车辆清洗装置；3.施工时未采取湿法作业。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019/8/30 |