

附件

## 阳泉市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-002	2019-07-26	阳泉市	经济技术开发区	经济技术开发区东区	山西日本能源润滑油有限公司	阳泉市经济技术开发区东区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，罐装车间罐装工位尚未安装废气吸风罩，无废气吸收净化处理装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/8/30