

附件

## 长治市沁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-040	2019-07-29	长治市	沁县	段柳乡	沁县段柳乡长胜村建筑工地	长治市沁县 S220	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，物料堆未有效覆盖，进出口未安装车辆冲洗设备，周边未建围挡。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/30
SX-201906-041	2019-07-22	长治市	沁县	段柳乡	沁县强达盛食品有限公司	长治市沁县段柳乡段柳村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产，燃气锅炉末端连接了一台燃煤锅炉，检查时正在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-042	2019-07-29	长治市	沁县	定昌镇	沁县亲雅苑小区项目D区	长治市沁县S322	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该工地正在施工,多处物料堆未覆盖,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/8/30
SX-201906-043	2019-07-29	长治市	沁县	/	沁县暖泉村建筑垃圾排放点一	长治市沁县环湖南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现环湖南路和长江路交汇处存在约4百平方米建筑垃圾随意堆放,无任何覆盖防尘措施,现场有渣土车进入倾倒垃圾。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/8/30
SX-201906-044	2019-07-29	长治市	沁县	段柳乡	沁县昌泰达商砼有限公司	长治市沁县G208(二长线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.进出口车辆冲洗设施未使用;2.工人作业时抑尘设施未投入使用,粉尘无组织排放;3.物料露天堆放,未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/8/30