

附件

西咸新区秦汉新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019006-034	2019-07-21	西咸新区	秦汉新城	渭城街道	陕西天地瑞石油有限公司	咸阳市渭城区摆旗寨	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，油库上油过程中无油气回收措施，油品采用真空抽送至内浮顶油罐，浮盘上无二次密封装置，近罐顶处按罐体大小设置4到8个通气窗。	进一步调查核实，依法整改。	2019/10/30
SAX-2019006-035	2019-07-28	西咸新区	秦汉新城	周陵街道	陕西鑫众方建筑工程有限公司	咸阳市渭城区X105	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，使用的筛分设备未进行密闭，露天作业，厂区未进行洒水降尘，堆放大量沙子未采取覆盖措施，造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/30