

附件

咸阳市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地 址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019006-007	2019-07-19	咸阳市	高新区	渭滨街道	咸阳科海橡塑有限公司	咸阳市秦都区咸兴路留印桥口向南50米路西	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，无环保审批手续，加热炉正在运行，废气收集处理设施尚未安装完毕，喷淋塔内无水，污染防治设施未运行。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/30
SAX-2019006-008	2019-07-30	咸阳市	高新区	渭滨街道	咸阳博翰屠宰有限公司	咸阳市咸兴路秦都马泉中小企业园内	未安装治污设施	现场检查时，该公司生产，存在问题： 1. 焚烧炉使用甲醇为燃料，每天集中焚烧猪三腺一次，未配套污染防治设施； 2. 企业现场有两台屠宰用供热锅炉，企业提供的日常监测报告中，仅对其中一台的排气筒进行了监测，另一台未按照管理规定定期监测； 3. 企业排污申报表中登记的恶臭收集处理系统为喷淋塔+活性炭+生物除臭，与实际的活性炭+光催化氧化工艺设施不同。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019006-009	2019-07-23	咸阳市	高新区	渭滨街道	陕西银盾恒安科技发展有限公司	咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路西段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司未生产，存在问题：1. 存折封面防伪纸生产过程中，涂料准备工序未按环评工艺要求在封闭缸内进行，色料、合成乳液、防伪剂均置于涂布生产线边的料桶中，部分料桶敞口，部分用塑料布遮盖，掀开后有刺鼻化工气味，无废气收集处理设施；2. 7月22日，提供说明，合成乳液主要由丙烯酸酯和丙烯酰胺现场合成，电费清单表明企业2018年正常生产。该车间在排污许可证中登记为“二车间 原料库”。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/8/30
SAX-2019006-010	2019-07-29	咸阳市	高新区	渭滨街道	陕西新精特钢研精密合金有限公司	咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路中段	未按要求开展监测并保存原始记录	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 无大气污染物总量指标或超大气污染物总量指标长期进行合金钢冶炼及加工；2. 合金钢冶炼量、热冷轧生产量发生重大变化，大气污染物排放量发生重大变化，未依法履行变更手续；3. 对排污申报工作极不重视，未根据实际生产情况进行申报；4. 未按规定频次开展自行监测；5. 废气排放口不规范。	按要求开展监测并保存原始记录	2019/8/30