

附件

石家庄市栾城区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|------|-----|------------|---------------|----------------|---------------|---|--|-----------|
| HB-201907-002 | 2019-08-12 | 石家庄市 | 栾城区 | 栾城镇 | 栾城区鸿魁塑胶厂 | 石家庄市栾城县柴武大街 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 企业挤塑工序正在生产，产生 VOCs，现场集气罩脱落，经检查人员现场要求后企业完成安装，现场查看光氧治理设备未开启；2. 拌料工序正在生产，要求密闭送至料仓，但车间内扬尘明显，收集效果不够理想，车间大门敞开，粉尘外溢，现场查看除尘器布袋已满。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 2019/9/15 |
| HB-201907-003 | 2019-08-03 | 石家庄市 | 栾城区 | 栾城镇 | 石家庄和发包装工贸有限公司 | 石家庄市栾城县丰泽大街 42 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，纸制品生产过程中，胶粘工艺的 VOCs 治污设施未开启，工作人员检查后工人打开，无灯源指示，治污设施台账却记录当天 7:00 开启。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/9/15 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|------|-----|------------|----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------|
| HB-201907-004 | 2019-08-07 | 石家庄市 | 栾城区 | 栾城镇 | 栾城县太行南大街移动源(冀A063NE) | 石家庄市栾城县太行南大街靠近凌空桥路交叉口 | 非道路移动机械冒黑烟 | 路上发现车牌为冀 A063NE 的车辆在行驶过程中存在冒黑烟现象。 | 依法查处 | 2019/9/15 |
| HB-201907-005 | 2019-08-09 | 石家庄市 | 栾城区 | 楼底镇 | 石家庄市栾城区华通工贸有限公司 | 石家庄市栾城区于底村 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时, 该企业正在生产, 喷砂工序废气排气筒冒黄烟。到企业询问, 企业主介绍刚刚正在进行喷砂, 排放黄烟的排气筒为喷砂废气排放口。喷砂工序有布袋除尘器, 企业主介绍喷砂时治理设施开启, 检查人员发现设备无温度。 | 进一步调查核实, 依法整改。 | 2019/9/15 |
| HB-201907-006 | 2019-08-01 | 石家庄市 | 栾城区 | 窦妪镇 | 107 国道东、铁宏物流南侧大型堆场 | 石家庄市栾城县 G107(京深线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时, 该大型堆场堆放大量土质, 砂质及灰质堆料, 没有现场施工作业, 地图显示总面积超过 1000 平方米。该堆场路面未硬化、堆场无喷淋, 只有入口覆盖了极少面积, 远不足 10%。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。 | 2019/9/15 |