

附件

沧州市东光县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201908-073	2019-08-15	沧州市	东光县	找王镇	东光县兴 业塑料有 限责任公 司	沧州市东 光县找王 镇后屯村 西武千路 南侧	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业第三车间吹膜工 序正在生产，产生非甲烷总烃，使用 集气罩+UV 光催化氧化装置进行收集 处理，但是现场检查时废气处理设施 未正常运行，设施内部的 UV 灯管已损 坏不亮，无法起到处理废气的作用。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2019-09-30