

附件

焦作市温县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-081	2019-09-13	焦作市	温县	温县工业 聚集区	河南汇豪 实业有限公司	河南省焦 作市温县 汇豪大街	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 混捏成型工序生产车间未密闭，四处敞开，生产过程中大量粉尘和沥青烟气直接外排；2. 保温工段沥青库房内泄露大量沥青烟油产生废气，无法收集，厂房内也未采取密闭措施，该车间内外异味严重；3. 煅烧工序，除尘设施排气筒高度低于 15m 高度，布袋除尘装置用彩钢瓦进行了封堵无法进入，厂房内外大量粉尘弥漫，设备及地面粉尘堆积严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-10-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-082	2019-09-13	焦作市	温县	黄河街道	河南兰兴电力机械有限公司	河南省焦作市温县鑫源路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 4号车间防扭钢丝绳生产工序配套UV光解净化装置光解灯管未开启，未正常使用，涂脂废气经引风机外排。2. 8号车间喷涂烘干工序配套废气处理装置未正常使用，过滤网及活性炭长期未更换，堆积大量灰尘，UV光解灯管未正常开启，设施未正常运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-10-30
HN-201910-083	2019-09-14	焦作市	温县	武德镇	温县润源混凝土有限公司	河南省焦作市温县X032(马武线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 原料库房进出口处未设置门帘，大量物料抛洒周围，路面积泥积尘严重，车辆驶过时带泥上路，扬尘四起；2. 多台搅拌车辆未安装收集漏斗，沿路抛撒（X032马武线路段）；3. 原料运输传送带作业时，物料及粉尘漏撒地面以及物料库房多处墙体敞开未封闭，易引起扬尘；4. 厂区北面露天堆放大量物料，未采取防尘抑尘措施并扩建一套搅拌生产线（含多台破碎机），未办理环评审批手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-10-30