

附件

运城市闻喜县督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源<br>地址 | 问题类型          | 现场问题情况详述                         | 整改要求                                                                                        | 完成时限       |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SX-201914-104 | 2019-11-18 | 运城市 | 闻喜县 | 河底镇        | 闻喜县合佳板材有限公司 | 运城市闻喜县闻垣线 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，露天喷漆作业未采取有效污染防治措施。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019-12-30 |