

附件

太原市阳曲县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-045	2019-11-14	太原市	阳曲县	黄寨镇	太原汇德重机械有限公司	太原市阳曲县黄寨镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现企业焊接工序产生的焊烟未通过焊接烟气净化器收集处理，存在工业粉尘无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
SX-201914-046	2019-11-07	太原市	阳曲县	黄寨镇	太原市广厦筑路材料有限公司	太原市阳曲县 S314	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 沥青混凝土生产线配套的除尘设施未运行，进料管道中部有缺口，大量粉尘从该缺口溢出；2. 企业未按照重污染天气应急响应要求停产；3. 沥青生产线出料工序粉尘无组织排放严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
SX-201914-048	2019-11-18	太原市	阳曲县	大盂镇	太原市建泰石料有限公司	太原市阳曲县 G208(京昆线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现厂区主要道路未完全硬化，存在较大的扬尘问题。	责令整改，依法调查处理。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-049	2019-11-08	太原市	阳曲县	泥头镇	阳曲县泥头村南口旁石料厂	太原市阳曲县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现大量物料露天堆放，存在较大的扬尘问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30
SX-201914-050	2019-11-08	太原市	阳曲县	/	山西赛福特施工设备有限公司阳曲分公司	阳曲园区	其他涉气环境问题	现场检查时，发现企业 VOCs 较高，存在明显的无组织排放，检查人员现场监测企业周边 VOCs 为 140mg/m ³ ；喷漆车间 VOCs 为 585mg/m ³ 。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
SX-201914-051	2019-11-17	太原市	阳曲县	黄寨镇	太原市阳曲县国兴荣建材有限公司	太原市阳曲县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 部分石料、产品露天堆放，未采取防尘措施；2. 产品铲装区作业时雾炮机未运行，存在较大的扬尘问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30