

附件

洛阳市龙门园区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201915-239	2019-12-02	洛阳市	龙门园区	龙门石窟街道	洛 阳 市 洛 龙 区 鸿 运 塑 料 制 品 厂	河南省洛阳市洛龙区龙门石窟街道寺沟村工业园区海校路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 未办理环保等相关手续；2. 现场未能提供“一厂一策”实施方案，未制作公示牌；3. 光氧催化废气处理设备未正常启动，废气收集罩与管道未连接。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/2/3
HN-201915-240	2019-11-30	洛阳市	龙门园区	/	洛 阳 震 动 机 械 有 限 公 司	河南省洛阳市龙门园区龙门大道辅路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业处于停产状态，现场未能提供“一厂一策”实施方案，院内悬挂公示牌。在二级橙色预警响应下，检查发现有国四及以下重型载货车辆（含燃气），比如豫 CF7526、豫 CC7029 等。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3