

## 附件

### 郑州市上街区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源地址        | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                               | 整改要求                                | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|-----|------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| HN-201915-055 | 2019-11-23 | 郑州市 | 上街区 | 工业路街道      | 郑州华祥耐材有限公司    | 河南省郑州市上街区工业路 | 未安装治污设施          | 现场检查时，该企业正在生产，碾分装工序、雷蒙磨机投料口、原料投料口未安装除尘设施。                                                              | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/2/3 |
| HN-201915-056 | 2019-11-24 | 郑州市 | 上街区 | 峡窝镇        | 郑州中海威环保科技有限公司 | 河南省郑州市荥阳市龙江路 | 企业未按要求落实运输车辆管控措施 | 现场检查时，调阅车辆运输记录及监控，发现企业在重污染天气橙色预警期间存在使用国四及以下重型载货车辆进行运输的行为，未按要求落实运输车辆管控措施。                               | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。       | 2020/2/3 |
| HN-201915-057 | 2019-11-24 | 郑州市 | 上街区 | 峡窝镇        | 郑州新生印务有限公司    | 河南省郑州市荥阳市龙江路 | 企业未按要求落实运输车辆管控措施 | 现场检查时，该企业正在生产，经调阅车辆运输记录及监控，发现企业在重污染天气橙色预警期间存在使用国四及以下重型载货车辆(车牌号：豫AR72W2、豫AV8258)进行运输的行为，未按要求落实运输车辆管控措施。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。       | 2020/2/3 |