

附件

滨州市北海经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-059	2019-11-30	滨州市	北海经济开发区	/	滨州市福山建材有限公司	滨州市北海经济开发区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业隧道窑制砖正在调试生产，存在问题：1. 料场有大量裸土未苫盖，也未采取其他有效扬尘防控措施；2. 未制定重污染天气应急预案，公示牌未按要求制作；3. 已取得环保技改环评，完成提质改造后尚未进行验收。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3