

附件

## 滨州市阳信县督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源地址       | 问题类型          | 现场问题情况详述   | 整改要求  | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-----------------|-------------|---------------|--|---|----------|
| SD-201915-100 | 2019-11-23 | 滨州市 | 阳信县 | 温店镇        | 山东阳信县金缘生物热电有限公司 | 滨州市阳信县 S247 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时,该企业未生产,存在问题:大量油漆未干的滚筒堆放于库内自然风干,相应产生的 VOCs 未经收集处理无组织排放。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2020/2/3 |