

附件

## 滨州市邹平市督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源地址       | 问题类型    | 现场问题情况详述                                                            | 整改要求                                | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|-----|------------|---------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SD-201915-104 | 2019-11-25 | 滨州市 | 邹平市 | 临池镇        | 邹平市利民新型建材有限公司 | 滨州邹平市临池镇南山村 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业正在生产，主要产品为煤矸石节能砖，隧道窑处于生产使用状态，存在问题：滚筒筛分机、搅拌机未按环评批复要求安装除尘设施。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/2/3 |