

附件

## 聊城市冠县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-054	2019-11-22	聊城市	冠县	经济开发区	冠县鸿孚交通设施有限公司	山东省聊城市冠县G309(冉子路)、经济开发区冉子路与武训大道交叉口东1000米路北	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业镀锌车间正在生产,存在问题:1.镀锌装置未封闭,烟气外溢明显,车间地面积尘较多,便携式移动监测设备显示厂内PM2.5和PM10浓度较厂外有所提高;2.危险废物管理不规范,应按要求规范危险废物的收集、贮存、转移等程序;3.现场物料随意堆放,应入密闭料仓料棚存放;4.污水处理站及生产废水排放沟渠未及时清理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3