

附件

聊城江北水城旅游度假区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-055	2019-12-02	聊城市	江北水城旅游度假区	湖西街道	聊城市医养中心二期项目	山东省聊城江北水城旅游度假区湖西街道明堤村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，存在问题：1. 该施工工地裸露地面未完全苫盖，道路未洒水抑尘；2. 未安装进出车辆冲洗装置。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3
SD-201915-056	2019-11-23	聊城市	江北水城旅游度假区	湖西街道	聊城江北水城旅游度假区湖西水泥制品厂	山东省聊城江北水城旅游度假区湖西街道湖南路西首路南	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 上料和下料工序未设置收尘设施；2. 水泥制品粉状染料搅拌、筛分工序未设置收尘设施；3. 生产车间未完全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-057	2019-11-22	聊城市	江北水城旅游度假区	凤凰街道	聊城市众合砼业有限公司	山东省聊城江北水城旅游度假区凤凰街道大柳张村南 150 米	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 破碎工序只配置了喷淋降尘设施,未安装粉尘收集设施; 2. 传送皮带及皮带拉紧处未完全封闭; 3. 料仓内物料已苫盖,但未设置料仓封闭门。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2020/2/3