

附件

吕梁市柳林县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-166	2019-11-24	吕梁市	柳林县	成家庄镇	柳林县S248道路建筑工地	山西省吕梁市柳林县S248(柳结线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:1.主要进出道路未硬化;2.未采取湿法作业。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3