

附件

运城市临猗县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-150	2019-11-21	运城市	临猗县	临晋镇	临猗县临晋镇南大村委会内建筑工地	山西省运城市临猗县临晋镇南大村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该建筑工地正在施工，存在问题：1. 混凝土搅拌工序未采取降尘措施；2. 车辆进出口未配套车辆冲洗装置，车辆带泥上路；3. 施工主道路未及时清扫洒水，积尘较多。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3