

附件

运城市闻喜县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-153	2019-11-25	运城市	闻喜县	东镇镇	闻喜县东镇鼎咖废旧轮胎回收部	山西省运城市闻喜县东镇党家庄村老纸厂	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，但给生产线辊轴降温的冷却循环水仍在冒蒸汽，存在生产痕迹，未配套建设污染防治设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/2/3
SX-201915-154	2019-11-20	运城市	闻喜县	/	运城市海鑫海天混凝土有限公司闻喜分公司	山西省运城市闻喜县桐城姚村工业园区	其他涉气环境问题	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 厂区门口车辆冲洗平台闲置，未投入使用；2. 露天进行乙炔切割，无配套的废气收集治理设施。	进一步调查核实，依法整改。	2020/2/3
SX-201915-155	2019-11-21	运城市	闻喜县	/	闻喜县北区一路道路建设工程项目	山西省运城市闻喜县闻喜大酒店西侧	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时发现，该工地正在施工，未进行湿法作业，大量裸土未覆盖，未按照重污染天气应急响应的相关要求停止施工。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-156	2019-11-25	运城市	闻喜县	侯村乡	侯村乡吉家峪村葛洲坝停车场东北侧堆场	山西省运城市闻喜县侯村乡吉家峪村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，在侯村乡吉家峪村葛洲坝停车场东北侧有大量裸土堆放，未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3
SX-201915-157	2019-11-24	运城市	闻喜县	桐城镇	闻喜县桐城镇丁店村国新能源加气站后方30米处堆土	山西省运城市闻喜县桐城镇丁店村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，在闻喜县桐城镇丁店村国新能源加气站后方30米处有大量裸土堆放，未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3