

附件

## 咸阳市长武县督办问题清单

| 编号             | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源<br>地址     | 问题类型              | 现场问题情况详述                                                                                                                                                             | 整改要求                          | 完成时限     |
|----------------|------------|-----|-----|------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| SAX-201915-059 | 2019-11-22 | 咸阳市 | 长武县 | 丁家镇        | 陕西润中清洁能源有限公司 | 陕西省咸阳市长武县丁陶公路 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 氮氧化物 11 月 20 日 16 点、11 月 21 日 4 点、6 点、7 点、8 点小<br>时均值超过二级响应时的排放限值；<br>2. 根据清单要求，橙色预警期间应禁止使用国四及以下车辆，但在 11 月 22 日 6 点有一车牌号为陕 DB5662 的国四车辆进行物料运输。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/2/3 |