

附件

保定市白沟新城督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|--|----------|
| HB-201916-150 | 2019-12-09 | 保定市 | 白沟新城 | 白沟镇 | 河北鹏鼎 塑胶制品 制造有限 公司 | 保定市白 沟新城北 环路南侧 | 未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施 | 现场检查时，该企业正在生产，包括2台压延机，2条表面处理生产线，未落实重污染天气应急管控措施。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/2 |
| HB-201916-154 | 2019-12-11 | 保定市 | 白沟新城 | 白沟镇 | 京雄世贸 港悦享谷 项目 | 保定市白 沟新城北 环路辅 路 | 建筑工地未 落实“六个百 分百”要求 | 现场检查时，该项目正在施工，存在问题：1.大量土方未苫盖；2.进出车辆未进入车辆冲洗槽冲洗。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2020/3/2 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|------|------------|-----------|------------|---------------|--|--|----------|
| HB-201916-175 | 2019-12-12 | 保定市 | 白沟新城 | 白沟镇 | 王伟锋砂石料场 | 保定市白沟新城十白路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该料场正常经营，存在问题：物料筛选机未安装治污设施，料场未进行覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/2 |