

附件

石家庄市栾城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-024	2019-12-11	石家庄市	栾城区	/	河北华电 石家庄裕 华热电有 限公司	石家庄市 栾城区装 备制造基 地裕翔大 街60号	企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：调阅进出车辆登记台账，在12月10日和11日重污染天气应急响应橙色预警期间，有车辆（冀A93288）频繁进出该厂运输物料，由达标监管APP查询发现该车为国三排放标准的重型载货车辆。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HB-201916-022	2019-12-11	石家庄市	栾城区	/	河北威正 恒集成房 屋科技有 限公司	石家庄市 栾城区装 备制造基 地	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 橙色预警期间未执行二级减排应急响应措施，抛丸、焊接工序仍在生产；2. 未相应配备废气收集处理设施露天进行生产作业；3. 喷漆工序未纳入减排清单，有四处正在喷漆作业的点位均未配备VOCs收集处理设施，一处正在喷漆作业的点位配备有VOCs收集处理设施但现场未开启使用。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-025	2019-12-14	石家庄市	栾城区	栾城镇	横井路与育才路交叉口(S392南侧,国际航空工程中心东侧)无名渣土堆场	石家庄市栾城区S392(衡井路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,在横井路与育才路交叉口(S392南侧,国际航空工程中心东侧),发现一处占地面积约1万平方米的渣土堆放场,场地内黄土地面和渣土堆均露天堆放未苫盖,也未采取其他扬尘抑制措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-029	2019-12-06	石家庄市	栾城区	楼底镇	楼底镇西羊市村西南角五百米无名渣土堆场	石家庄市栾城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该堆场地面未硬化,场地内土方和废石料露天堆放未苫盖,存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-031	2019-12-07	石家庄市	栾城区	西营乡	贾村东南贾变电所南北两侧无名施工工地	石家庄市栾城区X063南贾村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该建筑施工工地正在作业，存在问题：大量土方施工挖出的渣土露天堆放未苫盖，施工沿线地面黄土裸露，大部分施工区域表面黄土呈粉质状，未采取扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-026	2019-12-11	石家庄市	栾城区	/	中车石家庄车辆有限公司	石家庄市栾城区装备制造基地裕翔街168号	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：多个点位正在进行焊接作业，但未相应使用烟气收集处理设施。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/2