

附件

## 石家庄新乐市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-078	2019-12-10	石家庄 市	新乐市	正莫镇	丰豪石材 雕刻厂对 面物料堆 放点	石 家 庄 市 新 乐 市 X314(曲承 线)东侧丰 豪石材雕 刻厂对面	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,在正莫镇曲承公路东侧丰 豪石材雕刻厂对面发现,有一个原为水 泥空心板制作加工点的物料堆放区,砂 石物料露天堆放未苫盖,区域内地面尘 土积压,未相应采取扬尘抑制措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处 罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-027	2019-12-05	石家庄市	新乐市	马头铺镇	新乐市三龙建材销售中心	石家庄市新乐市S203内营村村东	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该沙场正在生产，存在问题：1. 筛沙机露天作业，未配套设置喷淋除尘设备；2. 沙场物料露天堆放未苫盖，也未采取任何扬尘防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-034	2019-12-16	石家庄市	新乐市	马头铺镇	迎宾公园内渣土堆放点	石家庄市新乐市南环路35伏羲大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该迎宾公园工地正在建设，有部分土堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2