

附件

石家庄市赵县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-055	2019-12-06	石家庄市	赵县	赵州镇	河北龙茂塑料制品有限公司	石家庄市赵县自强路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：2台造粒机于当日早上8点开始生产加工至15时11分工作组人员检查时，废气处理设施一直未运行，生产废气未经处理直接排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2
HB-201916-073	2019-12-13	石家庄市	赵县	赵州镇	河北友谊颜料制造有限公司	石家庄市赵县果王线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司未生产，存在问题：1. 包装车间投料口未设置集气罩，仅在收集管道开圆孔进行收集，车间墙体安装抽风机直接对外环境排放粉尘，车间内粉尘无组织排放至外环境，车间外部窗户及墙体表面均粉尘积压；2. 厂内煤粉渣露天堆放未苫盖，也未采取其他扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-082	2019-12-06	石家庄市	赵县	新寨店镇	冀 AJF317 (流动黑 加油车)	石家庄市赵 县 G308(青 石线)	流动加油罐 车	现场检查时，在赵县 G308 国道和新南路交叉口南侧约 1 千米(新和村永美超市附近)处有两辆流动柴油加油车，(其中一台无车牌号，另一台车牌号为冀 AJF317)，车内均有油罐、加油机、加油枪各 1 个，查阅加油机及纸质记录台账，显示近期有加授油经营行为。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/2
HB-201916-086	2019-12-11	石家庄市	赵县	大安街道	赵县宏利 达铝制品 加工厂	石 家 庄 市 赵 县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司未生产，存在问题： 1. 涂布工序未设置废气收集设施；2. 烘干工序其中 1 个集气罩设置不合理，无法起到收集效果；3. 部分收集管道存在破损缺口，无法有效收集废气。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-085	2019-12-11	石家庄市	赵县	赵州镇	赵县赵州镇官庄村土方露天堆放场	石家庄市赵县赵州	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现赵县赵州镇官庄村有一处占地面积约400平方米的土方及石料露天堆放未苫盖，也未采取其他扬尘抑制措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-088	2019-12-13	石家庄市	赵县	赵州镇	赵州镇杏林医院斜对面建筑渣土倾倒点	石家庄市赵县石塔路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现赵州镇杏林医院斜对面有一个占地面积约500平方米的建筑渣土无名倾倒点，所有渣土未苫盖，也未采取扬尘抑制措施，渣土倾倒点附近的道路上尘土积压，车辆过往时尘土扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2