

附件

唐山市丰润区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-105	2019-12-11	唐山市	丰润区	常庄镇	丰润区新房子村南侧堆场	唐山市丰润区常庄镇新房子村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该处有大量土方堆存，未采取苫盖等有效防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-109	2019-12-11	唐山市	丰润区	/	平安路西侧东马新城对面砂石料堆场	唐山市丰润区平安路西侧东马新城对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该场地四周虽设置围挡，但场区内大面积砂石料堆未苫盖，地面未硬化，门口未设置车辆冲洗装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-113	2019-12-10	唐山市	丰润区	白官屯镇	唐山市丰润区福瑞达页岩砖厂	唐山市丰润区白官屯镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：脱硫塔操作章程要求脱硫浆液出口 pH 值不低于 5.5，检查发现脱硫浆液出口处 pH 值为 4.42，在线监控设施显示二氧化硫排放超标。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-112	2019-12-10	唐山市	丰润区	白官屯镇	唐山市丰润区航行节能建材厂	唐山市丰润区白官屯镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 厂区南侧有煤矸石、页岩露天堆存，未采取苫盖等有效防扬尘措施，堆场地面未硬化；2. 排污许可证已过期。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2