

附件

唐山市路南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-119	2019-12-08	唐山市	路南区	稻地镇	唐山市路南贵禾彩钢复合板厂	唐山市路南稻地镇	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 涂胶工序正在生产，未配套安装 VOCs 治理设施；2. 排污许可证已过期；3. 未制定重污染天气“一厂一策”应急响应方案。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/2