

附件

鹤壁市宝山循环经济产业集聚区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201916- 197	2019- 12-13	鹤壁市	宝山循 环经济 产业集 聚区	宝园路	河南宝骏 化工科技 有限公司	鹤壁市山 城区 S221	未安装治污 设施	现场检查时，企业处于生产状态，存 在问题：1. 合成釜工段未按环评要求 配置废气收集装置，直接排放；2. 未 按环评要求建设危险废物暂存间。	按要求安装治污设施， 并确保正常使用。存在 违法生产行为的，依法 立案处罚。	2020/3/2