

附件

鹤壁市鹤壁经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201916- 190	2019- 12-07	鹤壁市	鹤壁经济技术开发区	东杨路	河南沃德 新世纪能源股份有限公司	鹤壁市淇滨区瓠江路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1. 喷涂工序未按照环评要求安装旋风加布袋二级除尘设施；2. 焊接工序焊接烟气不能有效收集，烟气外逸；3. 重污染天气应急预案和实际减排不符（两条喷涂线有一条长期不运行），橙色预警响应达不到减排效果。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2
HN- 201916- 184	2019- 12-07	鹤壁市	鹤壁经济技术开发区	海河路	鹤壁市方圆馨宇塑业发展有限公司	鹤壁市淇滨区泰山路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. VOCs 处置装置管道破裂，集尘罩收集效果不好；2. 该公司环境影响等级表中为 15 台注塑机，而现场发现有 40 台注塑机。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/2

