

附件

焦作沁阳市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-301	2019-12-05	焦作市	沁阳市	西向镇	河南鼎鑫冶金科技有限公司	焦作市沁阳市西向镇沁北产业园区	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 铝钒土下料车间呈半敞开状态，下料口未采取粉尘收集措施，车间积尘明显；2. 沉淀池(中转池)未落实环评文件要求，未加盖密闭，沉淀池废气无组织外排。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-283	2019-12-10	焦作市	沁阳市	山王庄镇	沁阳市盆窑蕴典陶坊	焦作市沁阳市山王庄镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 在原有三座黑陶烧造窑旁新建两座黑陶烧造窑，正在焊接施工，新建设施未履行环评审批手续；2. 原烧造窑废气排口与布袋除尘器集尘罩之间存在较大间距，布袋除尘器不能有效收集粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
HN-201916-282	2019-12-09	焦作市	沁阳市	王曲乡	沁阳市鑫龙路桥工程有限公司	焦作市沁阳市 S253 王曲乡王占工业区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业间歇性生产，存在问题：1. 堆场大棚四处车辆运输主通道未安装大门或设置隔断门帘；2. 大棚今年 4 月建成使用，至今未建设完成湿法喷淋系统或采用环境集气处置系统；3. 大棚内水泥仓放料系统和沥青块放料筛分系统未配套粉尘治理设施，未使用密闭的皮带运输机，现场积尘较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2