

附件

洛阳偃师市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-308	2019-12-14	洛阳市	偃师市	首阳山镇	河南龙全 建材有限公司	洛 阳 市 偃 师 市 北 环 路	未严格落实 企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业临时停产，根据应急管控要求，在橙色、红色预警响应期间，该企业应停产并停止一切车辆运输，但厂区内有多条制砖生产线，成品砖现场堆放，且有余热，生产线也仍有余温。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-327	2019-12-14	洛阳市	偃师市	首阳山镇	洛阳锦文 商贸有限公司	洛 阳 市 偃 师 市 北 环 路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，有一套石墨破碎装袋设备，现场粉尘严重，未取得环保审批验收手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-337	2019-12-11	洛阳市	偃师市	首阳山镇	洛阳荣昇塑业科技有限公司	洛 阳 市 偃 师 市	未 安 装 治 污 设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：现场有多台喷涂印刷设备，气味刺鼻，未配套治污设施，废气经排风扇直接，且未取得环保审批验收手续。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2
HN-201916-328	2019-12-12	洛阳市	偃师市	首阳山镇	洛阳市大森木业有限公司	洛 阳 市 偃 师 市 首 阳 山 镇 石 桥 村	治 污 设 施 不 正常运行	现场检查时，该企业喷漆、烘干、切割工序正在生产，但是配套的布袋除尘、活性炭吸附及光氧催化净化装置均未运行，产生的废气直排；打磨工序未按环评要求配备治污设施，粉尘经密闭房间静置沉降后通过排风扇直排，现场及周边地区粉尘散溢严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2
HN-201916-306	2019-12-12	洛阳市	偃师市	首阳山镇	洛阳市大森木业有限公司	洛 阳 市 偃 师 市 北 环 路	未 严 格 落 实 企业 应 急 预 案 中的 减 排 措施	现场检查时，该企业喷漆房和烘干房内均正在进行喷涂和晾晒的家具，且表面漆明显未干，该企业未落实在橙色预警响应期间停止喷涂工序及车辆运输应急减排要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-319	2019-12-13	洛阳市	偃师市	商城街道	洛阳市建园模塑科技有限公司	洛 阳 市 偃 师 市 北 环 路	未 严 格 落 实 企业 应 急 预 案 中的 减 排 措施	现场检查时，该企业正在生产，根据应急管控要求，在红色、橙色预警响应期间，该企业应全面停止生产和运输，但企业在12月4-9日红色预警期间，有连续生产记录。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-333	2019-12-11	洛阳市	偃师市	首阳山镇	洛阳市森璞实业有限公司	洛 阳 市 偃 师 市	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，根据应急管控要求，在红色预警响应期间，该企业应停止一切生产作业和运输作业，经调查车辆进出记录发现，该企业有一辆国三车辆（豫 CE2831）进行运输的记录，未落实预警期间车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-312	2019-12-11	洛阳市	偃师市	首阳山镇	洛阳市长风工贸有限公司	洛 阳 市 偃 师 市	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，根据应急管控要求，在橙色预警响应期间，该企业应停止使用国四及以下车辆进行运输，但现场有一辆国四重型车辆（苏 GE1233）正在进行运输作业，未落实橙色预警应急减排要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-339	2019-12-12	洛阳市	偃师市	首阳山镇	洛阳正奥实业有限公司	洛 阳 市 偃 师 市 北 环 路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	根据应急管控要求，在橙色预警响应期间，该企业应停止喷涂工序作业，现场检查发现，该企业喷涂工序有产品悬挂且烘干炉和加热设备有明显余热，喷涂车间预警期间内连续多日有人员签到表，产品生产发货订单标注了12日当天已生产和待完成的产品清单列表，该企业未落实应急减排要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-313	2019-12-15	洛阳市	偃师市	首阳山镇	偃师市华信机械有限公司	洛阳市偃师市北环路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，根据应急管控要求，在红色预警响应期间，该企业应停止生产，但根据生产记录显示，该企业在红色预警期间有生产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-320	2019-12-11	洛阳市	偃师市	首阳山镇	偃师市建锋纤维素厂	洛阳市偃师市北环路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业未生产，根据应急管控要求，在红色预警和橙色预警响应期间，该企业应停止一切生产作业，但该企业设备有余温，且在值班和工作室内发现企业多项连续几天夜间生产记录，人员考勤表以及对于夜间不同批次产品的测试操作，该企业未严格落实重污染天气预警管控要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-329	2019-12-13	洛阳市	偃师市	首阳山镇	偃师市首阳山四方建材厂	洛阳市偃师市首阳山镇北环路中段	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业砖料压制成型工序正在生产，且有多台车辆进出记录，根据应急管控要求，在橙色预警响应期间，该企业应停止生产并停止运输，其未落实应急减排要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-335	2019-12-13	洛阳市	偃师市	首阳山镇	偃师市首 阳山镇先 锋塑胶厂	洛 阳 市 偃 师市	未 安 装 治 污 设施	现场检查时，该企业未生产，但生产设备仍有余温，存在问题：该企业新建了一条生产线，未在环评批复材料中提及，且未配套治污设施，产生的废气均无组织排放，现场地面、墙面粉尘污染严重。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2
HN-201916-332	2019-12-10	洛阳市	偃师市	首阳山镇	偃师市中 义塑料保 温材料厂	洛 阳 市 偃 师市	治 污 设 施 不 正常运行	现场检查时，该企业发料、制板和切割正在生产，但配套的治污设施未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2