

附件

## 陕西省西咸新区沣东新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201916-123	2019-12-05	西咸 新区	沣东 新城	王寺街道	绿地集团 西安沣东 置业有限公司	西咸新区 沣东新城 王寺街道 科源路	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工， 大量沙土露天堆放，未苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/2
SAX-201916-118	2019-12-11	西咸 新区	沣东 新城	斗门街道	陕西轩宇 喆建材有 限公司	西安市沣 东新城斗 门街道落 水村秦岭 纸厂南200 米	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产， 五台焊机正在作业，地面尘土较 多，车间未封闭，废气无组织排 放。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式；块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施。对 企事业单位存在违法行为的，依 据《中华人民共和国大气污染防治 法》第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201916-122	2019-12-05	西咸 新区	沣东 新城	斗门街道	陕西卓耀 金属制品 有限公司	西咸新区 沣东新城 斗门街	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，钢管焊接工序配套移动式焊烟除尘器，治理设施正在运行但收集烟尘不到位，焊接烟尘外排环境明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
SAX-201916-120	2019-12-07	西咸 新区	沣东 新城	建章街道	西安市北 得龙金属 材料有限 公司	西咸新区 沣东新城 天章大道 1939426号	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，正在进行喷漆作业，风机故障，环保治理设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2
SAX-201916-121	2019-12-12	西咸 新区	沣东 新城	斗门街道	西安腾瑞 建材化工 厂	西咸新区 沣东新城 斗门街道 下泉村	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业临时停产，主要从事水泥制管生产，配料机未采取密闭措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2