

附件

沧州市孟村回族自治县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-213	2019-12-24	沧州市	孟村回族自治县	新县镇	沧州滕璇管件制造有限公司	沧州市孟村回族自治县新县镇新县村开发区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司浸漆工艺正在生产，配套有 UV 光氧净化器，车间有刺鼻油漆味，收集效果不完善。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/15
HB-201917-214	2019-12-24	沧州市	孟村回族自治县	/	希望大道王林村土堆	沧州市孟村回族自治县希望大道王林村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在李吉线与希望大道之间发现两座土堆，其中一座约 3000 立方米无围挡，另一座约 2000 立方米由铁皮围挡，两座土堆均未覆盖，皆有机器作业迹象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15