

附件

## 衡水市故城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-232	2019-12-26	衡水市	故城县	/	河北华旭 包装材料 有限公司	衡水市故 城县高新 技术开发 区创业园 一路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1. 吹膜车间配套光氧催化污染防治设施，灯管共 48 个损坏 23 个； 2. 印刷车间调漆房部分油墨堆放在调漆房外， 部分调漆未在调漆房内进行，印刷车间 味道较重。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2020/3/15
HB-201917-233	2019-12-20	衡水市	故城县	/	宏泰钢结 构有限公 司内东北 角轮胎破 碎厂	衡水市故 城县西苑 开发区众 成路	未安装治污 设施	现场检查时，该企业未生产，存在问题： 1. 无营业执照，未能提供环评手续； 2. 现场有 6 台设备，产品无覆盖堆放，电 气设施带电，生产迹象明显，未安装废 气污染防治设施，地面积尘较多。	按要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-234	2019-12-30	衡水市	故城县	西半屯乡	河北力虎家具有限公司	衡水市故城县西半屯乡	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 喷粉房未完全封闭，顶棚有顶板移开，无组织排放；2. 静电喷粉工序后段喷颜料粉工段未配套集气装置，仅滤芯过滤，未将废气引至布袋除尘器处理，不符合环评要求。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15
HB-201917-235	2019-12-27	衡水市	故城县	三朗乡	故城县鹿鹰通用设备有限公司	衡水市故城县三朗乡李厂林村44号	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，砂处理工序废气收集不规范，仅设置两个很小的集气罩，不能覆盖整条生产线，且不符合环评要求的封闭处理。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/15
HB-201917-236	2019-12-23	衡水市	故城县	/	故城沼盛商贸有限公司	衡水市故城县衡水工业园区山水大街南段东侧	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 物料传送带密闭性较差，地面积尘较多；2. 厂区未完全封闭，有一处破损。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-237	2019-12-26	衡水市	故城县	/	河北华旭 包装材料 有限公司	衡水市故 城县高新 技术开发 区创业园 一路	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1. 政府预案管控措施要求吹膜工段吹膜机11台停产6台，实际11台吹膜机停了4台，未严格落实重污染天气应急响应管控措施； 2. “一厂一策”公示牌未公开1级响应措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HB-201917-238	2019-12-22	衡水市	故城县	/	河北路盈 橡胶制品 有限公司	衡水市故 城县青竹 大街北京 实创尊典 有限公司 内	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题： 1. 有工人从厂房出来，硫化车间有明显余温，另外车辆装货至一半，有明显生产迹象，未严格落实重污染天气应急预案管控措施； 2. 密炼车间未完全封闭，有长60cm左右正方形未封闭。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HB-201917-239	2019-12-21	衡水市	故城县	/	法泰世纪 河北家具 制造有限 公司	衡水市故 城县衡德 工业园电 厂路	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，非溶剂型涂装生产线共4条，有3条正在生产，未严格落实重污染天气应急预案中停产2条的减排措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15