

附件

廊坊市文安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-135	2019-12-21	廊坊市	文安县	左各庄镇	文安县洪发木业有限公司	廊坊市文安县左各庄镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：生产过程中废气处理设施未开启，工作组现场检查时才临时开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15
HB-201917-136	2019-12-21	廊坊市	文安县	新镇	廊坊宏宇钢带有限公司	廊坊市文安县政通道 279	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：冷轧工序正在生产，两套油雾治理设施中的喷淋塔抽水泵均未运行，两台喷淋塔未进行喷淋。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15
HB-201917-137	2019-12-21	廊坊市	文安县	新镇	文安县中创金属制品有限公司	廊坊市文安县 G106(京广线)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 酸洗槽有酸雾废气产生，配套建设的酸雾吸收塔正在运行，加药池内水质经 pH 试纸检测呈酸性，酸雾吸收塔不正常运行；2. 污染治理设施运行记录和加药记录不完善。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-138	2019-12-18	廊坊市	文安县	左各庄镇	廊坊祥云木业有限公司	廊坊市文安县北环路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：滚胶和热压工序有废气产生，配套建设的废气治理设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15
HB-201917-139	2019-12-19	廊坊市	文安县	/	河北巨龙工业有限公司	廊坊市文安县兴业路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 正在进行焊接作业，未安装废气处理设施；2. 厂区内有手动喷漆装置，现场未见喷漆作业，但有近期露天喷漆痕迹；3. 企业进行了建设项目环境影响备案登记，备案为金属制品加工制造项中仅切割组装类，但企业现场进行焊接和喷漆作业，与登记表备案项目不符。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/15
HB-201917-140	2019-12-21	廊坊市	文安县	文安镇	文安县天茂种养合作社	廊坊市文安县文安镇大京头村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该合作社未生产，存在问题：1. 无环保手续，擅自开工建设并投入生产；2. 脱粒机有近期生产痕迹，无收尘装置，存在粉尘散排现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-141	2019-12-21	廊坊市	文安县	文安镇	文安县文安镇高腾玉米加工作坊	廊坊市文安县文安镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该加工作坊正在生产，存在问题：1. 脱粒机正在运行，自带的布袋除尘装置损坏严重，基本丧失收尘能力，粉尘散排严重；2. 无环保手续，擅自开工建设并投入生产；3. 露天堆放玉米秸秆粉末，未进行有效苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15
HB-201917-142	2019-12-26	廊坊市	文安县	/	车理念汽车装饰会所	廊坊市文安县 S334(保静线)	经营性炉灶	现场检查发现，该汽车装饰店正在使用燃煤小锅炉，燃煤废气未经处理直接外排。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2020/3/15
HB-201917-143	2019-12-29	廊坊市	文安县	/	廊坊宏信饲料科技有限公司	廊坊市文安县 S272(廊崔线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：企业将植物油工序蒸发过程产生的白土露天堆放在厂区内，未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-144	2019-12-19	廊坊市	文安县	大留镇	廊坊市文安县大留镇文安县丁勇废品收购站西侧无名砂石料场	廊坊市文安县大留镇文安县丁勇废品收购站西侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该砂石料场露天堆放大量砂石，未进行苫盖，也未采取其他抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15
HB-201917-145	2019-12-19	廊坊市	文安县	大留镇	文安县丁勇废品收购站	廊坊市文安县大留镇	新发现清单外“散乱污”	现场检查发现，该企业正在对工业固废边角料进行挤压打包，未办理任何环保手续，擅自开工建设并投入生产。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2020/3/15