

附件

## 唐山市丰润区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-089	2019-12-24	唐山市	丰润区	新军屯镇	唐山冠亚 新材料有 限公司	唐山市丰 润区新军 屯镇龙潭 坨村东	治污设施不 正常运行	现场检查时，该公司冷轧带钢线未生产，焊接工段在生产，存在问题：1. 该公司未制定“一厂一策”，仅设立公示牌；2. 冷轧带钢工段油烟处理配套UV光解设施共2台，现场检查时1台无法正常开启，灯管不亮；3. 焊接工段焊接作业时未使用焊烟收集装置，焊烟无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15
HB-201917-090	2019-12-24	唐山市	丰润区	丰登坞镇	河北万邦 物业服务 有限公司	唐山市丰 润区丰登 坞镇小唐 河村	未安装治污 设施	现场检查时，该公司7MW燃煤锅炉正在保温，存在问题：1. 该锅炉原为生物质锅炉，但大量烧煤，生物质只是掺烧，未配套建设脱硫设施；2. 部分煤炭露天堆放，锅炉房周边粉煤灰露天乱堆乱放；3. 该公司7MW燃煤锅炉没有按要求淘汰，仍然在用。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-091	2019-12-30	唐山市	丰润区	/	唐山烁涵金属结构有限公司	唐山市丰润区任各庄	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，未配备焊烟净化装置，焊接烟气未经处理直接排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15
HB-201917-092	2019-12-24	唐山市	丰润区	新军屯镇	唐山市丰润区宝丰高频焊管厂	唐山市丰润区新军屯镇山王寨村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在维修设备，维修焊接钢板期间未采取焊烟收集治理措施，焊接烟气无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-093	2019-12-22	唐山市	丰润区	/	唐山丰润区大圆机械加工有限公司	唐山市丰润区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，打磨喷砂工段存在明显的粉尘无组织排放情况。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15
HB-201917-094	2019-12-24	唐山市	丰润区	李钊庄镇	唐山元丰钢铁有限公司	唐山市丰润区李钊庄镇于仙庄村东	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业未生产，有多辆国四及以下重型载货车量进行物料运输。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15