

附件

北京市大兴区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-201918-002	2020-01-14	北京市	大兴区	西红门镇	北京盛通富世包装制品有限公司	北京市大兴区西红门镇新建一村村委会东 500 米	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，但 VOCs 治理设备未开启，生产车间烟雾缭绕，有严重的刺鼻性气味。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
BJ-201918-003	2020-01-11	北京市	大兴区	西红门镇	北京凯仕通太汽车服务有限公司	北京市大兴区金服大街 5 号院 1 号楼 1 层 115	未 落 实 VOCs 整 治 要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 烤漆房使用时，未开启 VOCs 处理设施且烤漆房未完全封闭；2. 无法提供 VOCs 设备的检测报告；3. 打磨时车间未完全封闭；4. 无重污染天气应急预案及一厂一策。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-201918-004	2020-01-14	北京市	大兴区	西红门镇	北京世纪联保消防新技术股份有限公司	北京市大兴区西红门镇金业大街12号	拒绝检查	现场检查时，在强化监督定点帮扶工作组出示证明函文件后，企业仍拒绝检查。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条查处。	2020/3/22
BJ-201918-005	2020-01-11	北京市	大兴区	西红门镇	北京盛唐兴业汽车装饰有限公司	北京市大兴区西红门镇星光巷	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 切割时未启用防尘设施；2. VOCs 排污口设置不规范；3. 营业执照未及时变更；4. 现场未提供环保手续。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2020/3/22
BJ-201918-006	2020-01-11	北京市	大兴区	西红门镇	北京星光陆通视音频广播技术有限公司	北京市大兴区西红门镇星光巷7号1幢1层至3层	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. VOCs 排放口不规范；2. 焊接时未使用焊烟处理设备；3. 调漆房未完全封闭；4. 现场未能提供环保手续。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2020/3/22