

附件

邢台市内丘县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-466	2020-01-11	邢台市	内丘县	大孟村镇	内丘县旭鑫洗煤有限责任公司	邢台市内丘县大孟村镇大孟村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 该企业密闭式煤棚的大门已损坏，无法密闭；2. 密闭式煤棚内设有一个集气罩，尺寸过小且距离地面过高，影响收集效果；3. 该企业“一厂一策”未及时更新，制定时间为2018年12月。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-467	2020-01-08	邢台市	内丘县	/	邢台金丰能源科技有限公司	邢台市内丘县工业园区宁发西路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，已启动红色应急预案。存在问题:1. 该企业从2012年建厂起，从未对3套布袋除尘设备的布袋进行更换，现场无法提供更换记录。除尘设备周围有大量积尘，显示存在粉尘无组织排放现象；2. 该企业毛醇车间顶棚破损，存在扬尘污染隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-468	2020-01-09	邢台市	内丘县	/	邢台金丰能源科技有限公司	邢台市内丘县工业园区宁发西路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，重污染天气红色预警期间使用重型运载车辆（冀ES6892）进行物料运输，该车有两张过磅单，时间分别为1月6日和1月7日。经核实，该车辆为国四排放标准。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HB-201918-469	2020-01-02	邢台市	内丘县	内丘镇	邢台中联水泥有限公司	邢台市内丘县城鑫磊路1号	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题:1. 在2019年10月16日、2020年1月2日两次橙色应急预警期间有国四重型载货车辆（冀EH3893）进出厂区从事物料运输。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-470	2020-01-11	邢台市	内丘县	官庄镇	内丘县昆源煤炭有限公司	邢台市内丘县官庄镇大都城村西	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 该企业密闭式煤棚顶棚有较大破损；2. 该企业载货车辆运输通道积有较厚煤灰；3. 该企业未及时更新“一厂一策”，现场提供的“一厂一策”，制定时间为2018年1月。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-471	2020-01-11	邢台市	内丘县	大孟村镇	内丘县军兴洗煤有限公司	邢台市内丘县大孟村镇东庞煤矿北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 该企业煤棚连接处未密闭；2. 该企业“一厂一策”未及时更新。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22