

附件

邢台市任县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|----|------------|---------------------------|--------------|---------------|---|------------------------|-----------|
| HB-201918-476 | 2020-01-12 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 河北龙泉 剑钉业集 团有限公 司 | 邢台市任 县宁鸡线 | 治污设施不 正常运行 | 现场检查时，企业正在生产外贸订单。 存在问题：1. 未落实重污染天气应急 预案中禁止国四及以下车辆进出厂区 的要求。经调阅企业 2020 年 1 月 10 日和 1 月 11 日车辆进出厂区登记台 账，该企业存在国四重型载货车辆（冀 R88615）及国三重型载货车辆（冀 EE2536）进出厂区从事物料运输的情 况；2. 表面处理车间（一期和二期） 配套的 2 套酸雾处理塔不正常运行。 水管结冰，未进行碱液喷淋。 | 依法立案查处，保持治污 设施正常使用。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-477 | 2020-01-09 | 邢台市 | 任县 | 任城镇 | 河北田加 力生物科 技有限公 司 | 邢台市任 县建设路 | 治污设施不 正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产，粉剂 生产车间正在下料生产，布袋除尘设 施未运行。 | 依法立案查处，保持治污 设施正常使用。 | 2020/3/22 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|----|------------|----------------|---------------------------|---------------|---|---|-----------|
| HB-201918-478 | 2020-01-12 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 任县双平纸箱厂 | 邢台市任县邢湾镇南张村、邢台市冀星齿条有限公司院内 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 现场 2 台印刷机、1 台油墨机、2 台复合机等涉气工序正在生产，未安装任何治污设施，厂区内异味明显；2. 无法提供环保手续和营业执照。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-479 | 2020-01-09 | 邢台市 | 任县 | 任城镇 | 河北神工油压机械制造有限公司 | 邢台市任县旭阳大道 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业焊接、喷涂工序正在生产。存在问题：1. 擅自增加喷涂工序，未安装治污设施，废气直排；2. 该企业包含喷涂工序，属于 31 个重点行业内企业，但未纳入重污染天气应急减排清单；3. 违规使用国四重型车辆（冀 EK9873）运载货物进出厂区。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-480 | 2020-01-08 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 河北华汉机械制造有限公司 | 邢台市任县邢湾镇 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 企业喷漆工序废气治理设施过滤网未及时更换，影响治理效果；2. 无法提供废气治理设施运行台帐；3. 厂区内堆放大量蜂窝煤，现场正在燃烧散煤。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2020/3/22 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|----|------------|-----------------|-----------|---------------|---|--|-----------|
| HB-201918-481 | 2020-01-08 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 邢台市天做鼎成机械制造有限公司 | 邢台市任县宁鸡线 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 涂漆工序正在生产，现场油漆未干，uv 光氧设施未运行；2. 厂区内堆放大量蜂窝煤。企业人员称这些蜂窝煤主要用于员工散烧取暖；3. 未能提供工业涂装工序的生产台账。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-482 | 2020-01-12 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 邢台亿选机械制造有限公司 | 邢台市任县邢湾镇 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产，焊接工序正在进行。现场为露天焊接，且未使用焊烟净化器。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|----|------------|-----------------------|--------------------|---------------|--|--|-----------|
| HB-201918-483 | 2020-01-12 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 河北恒霆 机械制造有限公司 | 邢台市任 县 S324 | 工业粉尘无 组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产。现场正在燃烧塑料垃圾，烟气四处弥漫。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-484 | 2020-01-09 | 邢台市 | 任县 | / | 河北华威 新能源科技有限公 司 | 邢台市任 县经济开 发区 | 工业粉尘无 组织排放 | 现场检查时，企业一车间的焊接工序正在生产。焊接工序的 2 个工位未使用焊接烟气收集装置。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|----|------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--|--|-----------|
| HB-201918-485 | 2020-01-08 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 邢台焊晟机械制造厂 | 邢台市任县邢湾镇南张村、邢台市冀星齿条有限公司院内 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产。焊接车间中有2个焊接工位正在生产，未使用焊烟净化设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-486 | 2020-01-12 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 邢台乐厨机械制造有限公司 | 邢台市任县邢湾镇 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产。现场焊接工序作业时，未使用焊烟净化器。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-487 | 2020-01-08 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 任县裕顺机械厂 | 邢台市任县邢湾镇穆口村西 | 属于31个重点行业内企业，但未纳入减排清单 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1.无法提供工业涂装台账；2.有喷漆工序，属于31个重点行业内企业，但未纳入减排清单；3.电焊车间2个焊机位正在作业，未使用焊烟净化设施。 | 责令整改，依法查处，纳入减排清单。 | 2020/3/22 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|----|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|---|-----------|
| HB-201918-488 | 2020-01-08 | 邢台市 | 任县 | 邢湾镇 | 河北聚达机械制造有限公司 | 邢台市任县邢湾工业区 | 属于 31 个重点行业内企业,但未纳入减排清单 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.无法提供工业涂装台账;2.该企业含有喷漆工序,属于 31 个重点行业内企业,但该企业涉气工序未纳入减排清单。 | 责令整改,依法查处,纳入减排清单。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-490 | 2020-01-07 | 邢台市 | 任县 | 任城镇 | 任县鑫泰摩配实业有限公司 | 邢台市任县永康街 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.现场 1 台抛丸机正在运行;2.喷涂工序有生产迹象,烘干炉内余温 55.6 度。 | 责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-491 | 2020-01-09 | 邢台市 | 任县 | 任城镇 | 任县昌平停车场内无名消防栓生产企业 | 邢台市任县 007 县道、任城镇 | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查时,发现任县昌平停车场内进门右侧厂房内一无名企业正在生产“京水燕山”牌消防栓。存在问题:1.无法提供营业执照、环评审批文件等相关资料;2.该厂房内有喷漆工序,未配套任何废气治理设施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2020/3/22 |
| HB-201918-492 | 2020-01-09 | 邢台市 | 任县 | 任城镇 | 任县昌平停车场内无名喷涂企业 | 邢台市任县 x007 县道旁光明路 | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查时,发现任县昌平停车场内右侧厂房中存在一无名喷涂企业。厂房内设有车辆喷涂房,现场有已喷好的车辆,还有 2 辆车已打磨完毕,待喷涂。该企业未配套任何污染防治设施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2020/3/22 |